sQuare Hochvorschubfräser

HQM



- Prozessicheres und hocheffizientes Hochvorschubfräsen durch hervorragende Stabilität der Schneiden
- Ein optimaler Spanwinkel und helixförmige Schneidkante für hohe Schnittgeschwindigkeiten und hohe Vorschübe





sQuare Hochvorschubfräser

HQM


Die Hochvorschubbearbeitung ist ein hocheffizientes Bearbeitungsverfahren, das Werkstücke durch Reduzierung der Spandicke und Erhöhung des Vorschubes schnell fertigt. Dieses Verfahren bringt jedoch auch einige Herausforderungen mit sich.

Erstens verkürzt sich die Werkzeugstandzeit aufgrund der hohen Schnittbelastung. Die hohen Vorschubgeschwindigkeiten bei der Bearbeitung führen zu einer erhöhten Schnittbelastung, die leicht zum Wendeschneidplattenbruch führen kann. Problematisch wird dies bei der Bearbeitung schwer zerspanbaren Werkstoffen in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Energieerzeugung. Außerdem stellt die Spankontrolle bei der Bearbeitung mit hohen Vorschüben eine Herausforderung dar. Das Spänevolumen auf einmal ist beträchtlich, es stört die ordnungsgemäße Späneabfuhr und beschädigt sowohl das Werkzeug als auch das Werkstück, was zu einer schlechteren Oberflächengüte und kürzerer Standzeit führt. Um diese Probleme zu lösen und die Effizienz zu maximieren, hat KORLOY **HQM** entwickelt.

Der **HQM** zeichnet sich aus durch eine optimierte Helixstruktur in seiner Wendeschneidplattenkonstruktion und ein hochsteifes Klemmsystem aus. Damit wird die Schnittbelastung bei der Bearbeitung mit hohem Vorschub und beim Rampen reduziert. Das verhindert den Wendeplattenbruch und gewährleistet stabile Werkzeugstandzeiten.

Die positive Geometrie und das Design des Spanbrechers stehen für ein effizientes Spänemanagement und schützen sowohl die Wendeschneidplatte als auch das Werkstück vor Beschädigungen, was die Standzeit des Werkzeugs erhöht und eine saubere Oberfläche gewährleistet.

Die spezielle Wendeschneidplattendicke unter der Verwendung größerer Schrauben trägt zu einer hochfesten Spannung bei. Durch die, auf den Werkstoff abgestimmte, Beschichtung bietet der **HQM** eine hervorragende Werkzeugstandzeit.



Prozessicheres Hochvorschubfräsen

- Hoch stabile Helixstruktur.

Hohe Produktivität

- Spannsystem mit hoher Festigkeit

Hervorragende Spankontrolle

- Positive Form des scharfen Spanbrechers

Effektive Kontrolle der Schnittwärme

- Dellenform der Spanfläche auf der Wendeschneidplatte

Codesystem


Messerkopf




Schaftfräser




Anwendungsbereich





Eigenschaften



Einsatzbereiche und Eigenschaften der Spanbrechern

Sį	panbrecher	Schneidkante	Einsatzbereich	Eigenschaften
ML			HRSA / Titan	Spanbrecher mit geringem Schnittwiderstand für eine stabile und prozessichere Bearbeitung.
MF			Schlicht Bearbeitung	Optimal für die Schlichtbearbeitung durch geringe Schnittlasten und geringem Widerstand des Spanbrechers.
ММ			Allgemeine Bearbeitung	Für die allgemeine Bearbeitung.
None			Werkstoffe mit hoher Härte	Extra starke Schneidkante, hervorragend geeignet für hochharten Gesenkstahl.

Empfohlene Sorten und Spanbrecher

		Emp	fohlene Sorte	e und Schnei	dkantenform	nach Werks	tückstoffen (e: 1. Empfeh	ılung)	
Bezeichnung	F	D .	D.	Л	ŀ	<	8	3	[H
	Spanbrecher	Sorte	Spanbrecher	Sorte	Spanbrecher	Sorte	Spanbrecher	Sorte	Spanbrecher	Sorte
SQMT120516R SQMT140620R	• MM • MF • ML	● PC3700 ○ PC5300	• ML • MF	● PC9540 ○ PC5300	● MF ○ MM	● PC6100 ○ PC5300	• ML • MF	● UNC840 ○ UPC845 ○ PC5300	○MM	○ PC2510 ○ PC2505
SQMW120516 SQMW140520	○ ohne	○PC5300	-	-	-	-	-	-	• None	● PC2510 ○ PC2505

Empfohlene Schnittparameter _ SQ12

	V	Verkstoff		Spezifische		Sorte	W	SP	Sorte	W	SP	
100	W. J. P. I	KS	ISO	Schnittkraft	Härte (HB)	PC3700	ММ	MF	PC5300	ММ	MF	MM/MF
ISO	Werkstück	, Ko	130	(N/mm²)	, ,	vc (m/min)	fz (m	ım/U)	vc (m/min)	fz (n	nm/U)	Ap (mm)
						230	1.8	2.0	210	1.8	2.0	
		SM25C	C25	1500	125	305	1.4	1.5	280	1.4	1.5	
	Unlegierter					380	0.9	1.0	350	0.9	1.0	
	Stahl Mn < 1.65 SM450					210	1.4	1.5	190	1.4	1.5	
	Mn < 1.65	SM45C	C45	1700	190	280	0.9	1.0	255	0.9	1.0	
D	P					350	0.5	0.6	320	0.5	0.6	_ ≥ 1.5
P	Niedrig					160	1.6	1.8	150	1.6	1.8	21.5
	Legierter Stahl	SCM440	42CrMo4	1700	175	215	1.4	1.5	195	1.4	1.5	
	Legierter Stani ≤5%	30W440 42				270	0.9	1.0	240	0.9	1.0	
	Hochlegierter Stahl	hl STD61 X40CrMoV5-1	5-1 1950		120	0.9	1.0	110	0.9	1.0		
				200	160	0.7	0.8	150	0.7	0.8		
	> 5%					200	0.4	0.4	190	0.4	0.4	

	V	Verkstoff		Spezifische		Sorte	W	SP	Sorte	W	SP	,		
100	W-4-1"-1	KS	ISO	Schnittkraft	Härte (HB)	PC9540	ML	MF	PC5300	ML	MF	ML/MF		
ISO	Werkstück	r.o	150	(N/mm²)	(IID)	vc (m/min)	fz (m	ım/U)	vc (m/min)	fz (m	ım/U)	Ap (mm)		
						100	1.4	1.6	130	1.4	1.6			
		STS405 STS430	X6CrAl13 X6Cr17	1800	200	135	0.9	1.0	170	0.9	1.0			
		010100	7,00117			170	0.4	0.5	210	0.4	0.5			
						100	1.4	1.6	130	1.4	1.6			
	ferritisch/ martensitisch		X12CrS13 X6CrMo17-1	2850	2850 330	135	0.9	1.0	170	0.9	1.0			
	martensitisch STS434				170	0.4	0.5	210	0.4	0.5				
	STS403				100	1.4	1.6	130	1.4	1.6				
M		STS403 STS410	X12Cr13	2350	330	135	0.9	1.0	170	0.9	1.0	≥ 1.5		
		0.01.0						170	0.4	0.5	210	0.4	0.5	
			X5CrNI18-9,			80	1.4	1.6	105	1.4	1.6			
	Austenitisch STS304 X2Crl STS316 X5CrlviM XCrlviMc Austenitisch -	X2CrNI18-9 X5CrNiMo17-12-2	2000	180	110	0.9	1.0	140	0.9	1.0				
			X5CrNiMo17-12-2 XCrNiMo17-12-3			140	0.4	0.5	175	0.4	0.5			
		- 2450		65	1.4	1.6	80	1.4	1.6					
				260	85	0.9	1.0	110	0.9	1.0				
	(Duplex)					105	0.45	0.5	140	0.45	0.5			

Empfohlene Schnittparameter _ SQ12

	V	Verkstoff		Spezifische		Sorte	W	SP	Sorte	W	SP	MF/MM
100	M1-1"-1	KS	ISO	Schnittkraft	Härte (HB)	PC6100	MF	ММ	PC5300	MF	ММ	IVIF / IVIIVI
ISO	Werkstück	, Ko	130	(N/mm²)	, ,	vc (m/min)	fz (m	ım/U)	vc (m/min)	fz (m	ım/U)	Ap (mm)
						180	1.8	2.0	140	1.8	2.0	
	Grauguss	GC200	200	900	180	240	0.9	1.0	190	0.9	1.0	
K						300	0.45	0.5	240	0.45	0.5	≥ 1.5
	Gusseisen					120	1.8	2.0	100	1.8	2.0	_ ≥ 1.5
	mit	GCD500	500-7	870	155	160	0.9	1.0	130	0.9	1.0	
	Kugelgraphit					200	0.45	0.5	160	0.45	0.5	

	V	Verkstoff		Spezifische		Sorte	w	SP	NAL / NAE
		KS	ISO	Schnittkraft	Härte (HB)	UNC840	ML	MF	ML/MF
ISO	Werkstück	, no	130	(N/mm²)	, ,	vc (m/min)	fz (m	nm/U)	Ap (mm)
						30	1.0	1.2	
		Inconel625	15156-3	2650	250	40	0.7	0.8	
	Niekal basiant					50	0.3	0.3	
	Nickel basiert					30	1.0	1.2	
		Inconel718	9723	3000	320	40	0.7	0.8	
6	S					50	0.3	0.3	≥ 1.5
8						15	1.0	1.2	21.5
	Nickel-Kobalt Legierungen	Stellite	Stellite	3000~3100	300~320	20	0.7	0.8	
	Legierungen	Stellite	Otomic			25	0.3	0.3	
	Titan basierte Legierungen	11-bAl-4V NOV-32			·	40	1.0	1.2	
			Nov-32 1400	1400 320	50	0.7	0.8		
	Logiorangon					60	0.3	0.3	

	W	erkstoff		Spezifische	Rockwell	Sorte	WSP	Sorte	WSP	DADA.
100	Wastatüale	KS	ISO	Schnittkraft	Härte	PC2510	None	PC2510	ММ	MM
ISO	Werkstück	NO.	130	(N/mm²)	(HrC)	vc (m/min)	fz (mm/U)	vc (m/min)	fz (mm/U)	Ap (mm)
						80	0.10	80	0.10	
K	Hochharter Stahl	STD61	X40CrMoV5-1	2750	50	100	0.05	100	0.05	≥ 1.5
	Ottarii					130	0.05	130	0.05	

Empfohlene Schnittparameter _ SQ14

	W	erkstoff		Spezifische		Sorte	W	SP	Sorte	W	SP	1484 /84F			
100		KS	ISO	Schnittkraft	Härte (HB)	PC3700	ММ	MF	PC5300	MM	MF	MM/MF			
ISO	Werkstück	N3	130	(N/mm²)	(IID)	vc (m/min)	fz (m	ım/U)	vc (m/min)	fz (m	ım/U)	Ap (mm)			
						230	2.0	2.4	210	2.0	2.4				
		SM25C	C25	1500	125	305	1.5	1.8	280	1.5	1.8				
	Unlegierter					380	1.0	1.2	350	1.0	1.2				
	Stahl Mn < 1.65	SM45C							210	1.5	1.8	190	1.5	1.8	
	Mn < 1.65		C45	1700	190	280	1.0	1.2	255	1.0	1.2				
D						350	0.6	0.7	320	0.6	0.7	≥ 2			
	Niedrig				175	160	1.8	2.2	150	1.8	2.2	22			
	Legierter Stahl	SCM440	42CrMo4	1700		215	1.5	1.8	195	1.5	1.8				
	≤ 5% Hochlegierter Stahl > 5%					270	1.0	1.2	240	1.0	1.2				
		X400.0005-				120	1.0	1.2	110	1.0	1.2				
			X40CrMoV5-1 1950	200	160	0.8	0.9	150	8.0	0.9	Ī				
	Jan. 2070					200	0.4	0.5	190	0.4	0.5				

Empfohlene Schnittparameter _ SQ14

	w	erkstoff		Spezifische		Sorte	W	SP	Sorte	W	SP	DAI (DAE
100	W	KS	ISO	Schnittkraft	Härte (HB)	PC9540	ML	MF	PC5300	ML	MF	ML/MF
ISO	Werkstück	NO.	130	(N/mm²)	(115)	vc (m/min)	fz (m	ım/U)	vc (m/min)	fz (m	ım/U)	Ap (mm)
						100	1.6	1.9	130	1.6	1.9	
		STS405 STS430	X6CrAl13 X6Cr17	1800	200	135	1.0	1.2	170	1.0	1.2	1
		010100	7,00117			170	0.5	0.6	210	0.5	0.6	1
						100	1.6	1.9	130	1.6	1.9	
	ferritisch/ martensitisch	STS416 STS434	X12CrS13 X6CrMo17-1	2850	330	135	1.0	1.2	170	1.0	1.2	
	martonomoon	0.0.0.	7.00011			170	0.5	0.6	210	0.5	0.6	
		070.400				100	1.6	1.9	130	1.6	1.9	
M		STS403 STS410	X12Cr13	2350	330	135	1.0	1.2	170	1.0	1.2	≥ 2
						170	0.5	0.6	210	0.5	0.6	
		07000	X5CrNI18-9,			80	1.6	1.9	105	1.6	1.9	
	Austopitisch STS304 X2Crl	X2CrNI18-9 X5CrNiMo17-12-2	2000	180	110	1.0	1.2	140	1.0	1.2		
			XCrNiMo17-12-3			140	0.5	0.6	175	0.5	0.6	
	Austenitisch					65	1.6	1.9	080	1.6	1.9	
	ferritisch	-	-	2450	260	85	1.0	1.2	110	1.0	1.2	
	(Duplex)					105	0.5	0.6	140	0.5	0.6	

	W	erkstoff		Spezifische		Sorte	W	SP	Sorte WSP		MF/MM	
100	Mouleaticale	KS	ISO	Schnittkraft	Härte (HB)	PC6100	MF	ММ	PC5300	MF	ММ	IVIF/IVIIVI
ISO	Werkstück	No.	130	(N/mm²)	(115)	vc (m/min)	fz (m	ım/U)	vc (m/min)	fz (m	ım/U)	Ap (mm)
						180	2.0	2.4	140	2.0	2.4	
	Grauguss Gusseisen mit	GC200 GCD500	200	870		240	1.0	1.2	190	1.0	1.2	
K						300	0.5	0.6	240	0.5	0.6	- ≥2
K			500-7			120	2.0	2.4	100	2.0	2.4	_ ≥2
						160	1.0	1.2	130	1.0	1.2	
	Kugelgraphit					200	0.5	0.6	160	0.5	0.6	

	W	erkstoff		Spezifische		Sorte	W	SP	/
100	W44"-1-	KS	ISO	Schnittkraft	Härte (HB)	UNC840	ML	MF	ML/MF
ISO	Werkstück	N ₂	150	(N/mm²)	(112)	vc (m/min)	fz (m	nm/U)	Ap (mm)
						30	1.2	1.3	
		Inconel625	15156-3	2650	250	40	0.8	0.8	
	Nichal backad					50	0.3	0.3	
	Nickel basiert Inco					30	1.2	1.3	
	In	Inconel718	9723	3000	320	40	0.8	0.8	
S						50	0.3	0.3	≥ 2
9						15	1.2	1.3	_ 22
	Kobalt Legierungen	Stellite	Stellite	3000~3100	300~320	20	0.8	0.8	
	Legierungen Titan basierte Legierungen					25	0.3	0.3	
		11-bAl-4V NOV-32				40	1.2	1.3	
			Nov-32	32 1400	320	50	0.8	0.8	
	Logiciangen					60	0.3	0.3	

	w	erkstoff		Spezifische	Rockwell	Sorte	WSP	Sorte	WSP	NANA
100	Madadial	KS	ISO	Schnittkraft	Härte	PC2505	MM None	PC2510	MM None	MM
150	ISO Werkstück	NO .	130	(N/mm²)	(HrC)	vc (m/min)	fz (mm/U)	vc (m/min)	fz (mm/U)	Ap (mm)
						80	0.1	70	0.1	
H	Hochharter Stahl	STD61	X40CrMoV5-1	2750	50	100	0.05	90	0.05	≥ 2
	Call					130	0.05	120	0.05	

Empfohlene Schnittparameter

Verschleißfestigkeit

 $\textbf{Werkstück} \hspace{1.5cm} \text{Werkzeugstahl (90MnCrV8), 300(L)} \times 200(\text{B}) \times 100(\text{H}), \text{Vierkantstahl}$

Schnittparameter $vc = 147 \text{ m/min} \cdot fz = 1.66 \text{ mm/U} \cdot ap 1.0 \text{ mm} \cdot ae = 58 \text{ mm} \cdot trocken$

Werkzeug

WSP SQMT140520R-MM(PC5300) Halter HQMCM080R-27-5-SQ14



Wiederstand gegen Ausbrüche

 $\textbf{Werkstück} \hspace{1.5cm} \text{Werkzeugstahl (90MnCrV8), 300(L)} \times 200(B) \times 100(H), \text{Vierkantstahl}$

Schnittparameter $vc = 135 \text{ m/min} \cdot fz = 1.75 \text{ mm/U} \cdot ap = 0.8 \text{ mm} \cdot ae = 55 \text{ mm} \cdot trocken$

Werkzeug WSP SQMT140520R-MM(PC5300) Halter HQMCM080R-27-5-SQ14



Praxistest - Verschleißfestigkeit


Werkstück Werkzeugstahl (90MnCrV8), $300(L) \times 200(B) \times 100(H)$, Vierkantstahl

Schnittparameter $vc = 150 \text{ m/min} \cdot fz = 1.7 \text{ mm/U} \cdot ap = 1.2 \text{ mm} \cdot ae = 60 \text{ mm} \cdot trocken$

 Werkzeug
 WSP
 SQMT140520R-MM(PC5300)
 Halter
 HQMCM080R-27-5-SQ14



Leitfaden Werkzeugauswahl





- Hohe Steifigkeit und hoher Vorschub
- 4 flache Schneiden
- Hervorragende Spanabfuhr



HFM

- Kleine Bearbeitungsdurchmesser
- Ab Ø 8.0 mm



HRM

- Allgemeines Hochvorschubfräsen
- 3 flache Schneiden



Sorte	Hochvorschub	Min. Fräser- durchm. Ø	Schnitt- widerstand	Anzahl Zähne	Stabilität der Schneidkante	Max. Schnitttiefe
ном 🕬	***	**	***	***	***	***
НЕМ	***	***	***	***	**	*
HRM	**	***	**	**	***	****

Wendeschneidplatten


					E	Besc	hich	ntun	g		Ab	messui	ngen (m	m)	
Werkstoff	Abbildung	Bezeichnung		PC2510	PC3700	PC6100	PC9540	PC5300	UNC840	UPC845	IC	RE	S	Ар	Geometrie
	100	SQMT	120516R-ML					A	•	•	12	1.6	5.00	1.5	
Titan, Rostfrei	SQMT-ML		140520R-ML					•	0	0	14	2.0	5.56	2.0	
		SQMT	120516R-MF		A	A	•	•	•	•	12	1.6	5.00	1.5	10
Rostfrei, Gusseisen SQMT-MF	SQMT-MF		140520R-MF		•	•	•	•	•	•	14	2.0	5.56	2.0	REAPMX
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	SQMT	120516R-MM		A	A		•			12	1.6	5.00	1.5	
Stahl	SQMT-MM		140520R-MM		•	A		•			14	2.0	5.56	2.0	
		SQMW	120516	A				•			12	1.6	5.00	1.5	IC
Hochharter Stahl	SQMW		140520	•				•			14	2.0	5.56	2.0	RE APPAN S

Rampen und Helixfräsen

Rampen

Lmin Direction RMPX DCX

Helixfräsen




(mn

				Ram	npen	Helixfräsen					
Bezeichnung	DCX	IC	Ар	RMPX	Lmin	Min Ø (DHmin)	Max fz	Max Ø (DHmax)	Max fz		
	32	12	1.5	1.7°	50.5	47	1.4	64	1.5		
	40	12	1.5	1.8°	47.7	60	1.5	80	1.5		
	50	12	1.5	1.1°	78.1	80	1.5	100	1.5		
SQ12	52	12	1.5	1.1°	78.1	84	1.5	104	1.5		
3U12	63	12	1.5	0.7°	122.8	106	1.5	126	1.5		
	66	12	1.5	0.7°	122.8	112	1.5	132	1.5		
	80	12	1.5	0.5°	171.9	140	1.5	160	1.5		
	100	12	1.5	0.4°	214.9	180	1.5	200	1.5		
	32	14	2.0	2.2°	52.1	48	1.9	64	2.0		
	40	14	2.0	2.9°	39.5	57	2.0	80	2.0		
	52	14	2.0	1.5°	76.4	81	2.0	104	2.0		
SQ14	63	14	2.0	1.1°	104.2	103	2.0	126	2.0		
	66	14	2.0	0.9°	127.3	109	2.0	132	2.0		
	80	14	2.0	0.8°	143.2	137	2.0	160	2.0		
	100	14	2.0	0.6°	191.0	177	2.0	200	2.0		

- Beim Rampen- und Helix sollte der Tischvorschub vf (ipm) unter 70 % der empfohlenen Schnittparameterliegen.
- Beim Helixfräsen sollte die maximale Steigung, DHmax, niedriger sein als die maximale Schnitttiefe, APMX.
- Beim Rampenfräsen sollte die Schnitttiefe geringer sein als die maximale Schnitttiefe, APMX.
- Lmin = APMX / tan(RMPX) (mm)
- Lmin: Min. Länge der Rampe
- APMX: Schnitttiefe
- RMPX: Max. Anstellwinkel in der Rampe

Maßnahmen beim Fräsen von Eckenradien





----- Programmierter Eckenradius


Bezeichnung	Programmierter Eckenradius	Radius RE	Ар	Über- schnitt	Unter- schnitt
	R1.5			0	1.50
	R2.0			0	1.42
	R3.0			0	1.26
SQMT120516R-MM	R3.5	1.6	1.5	0.05	1.18
	R4.0			0.17	1.10
	R4.5			0.33	1.02
	R5.0			0.50	0.94
	R1.5			0	1.73
	R3.0			0	1.46
	R3.5			0	1.37
COMT4 40F00D MAN	R4.0	0.0	0.0	0.03	1.29
SQMT140520R-MM	R4.5	2.0	2.0	0.14	1.21
	R5.0			0.27	1.12
	R5.5			0.45	1.04
	R6.0			0.63	0.95

- Bei der Erstellung von CNC-Programmen kann die Eingabe des entsprechenden Eckenradius (R-Wert) für jede Wendeplatte zu Überschneidungen und Restschnittmengen in den Eckbearbeitungsbereichen führen, wie beschrieben.
- Um Überschneidungen zu vermeiden, ist es wichtig, CNC-Programme zu erstellen, die die vorgenannten Überschneidungsbeträge berücksichtigen.

HQMCM-SQ12







(mm)

	Bezeichnung	Lager	DCX	CICT	DCON-MS	DHUB	LF	KWW	Ар
	050R-22-3-SQ12	•	50	3	22	47	50	10.4	1.5
	050R-22-4-SQ12	A	50	4	22	47	50	10.4	1.5
	052R-22-4-SQ12	•	52	4	22	47	50	10.4	1.5
	052R-22-5-SQ12	A	52	5	22	47	50	10.4	1.5
	063R-22-5-SQ12		63	5	22	58	50	10.4	1.5
	063R-22-6-SQ12	A	63	6	22	58	50	10.4	1.5
IQMCM	066R-27-5-SQ12	A	66	5	27	58	50	12.4	1.5
	066R-27-6-SQ12		66	6	27	58	50	12.4	1.5
	066R-27-7-SQ12		66	7	27	58	50	12.4	1.5
	080R-27-6-SQ12	•	80	6	27	70	60	12.4	1.5
	080R-27-8-SQ12	A	80	8	27	70	60	12.4	1.5
	100R-32-6-SQ12		100	6	32	78	70	14.4	1.5
	100R-32-8-SQ12	A	100	8	32	78	70	14.4	1.5

Verfügbare Wendeschneidplatten



SQMT-ML








	Pozoiohnung		Beschichtung									
Bezeichnung		PC2510	PC3700	PC6100	PC9540	PC5300	UNC840	UPC845				
120516R-ML						A	•	•				
SQMT	120516R-MF		A	A	A	A	•	•				
	120516R-MM		A	A		A						
SQMW	120516	A				A						

Spezifikation	Schraube	Schlüssel	
Ø50 - Ø100	FTKA0408	TW15S	

HQMCM-SQ14







(mm)

	Bezeichnung	Lager	DCX	CICT	DCON-MS	DHUB	LF	KWW	Ap
	052R-22-3-SQ14		52	3	22	47	50	10.4	2
	052R-22-4-SQ14	•	52	4	22	47	50	10.4	2
	052R-22-5-SQ14	A	52	5	22	47	50	10.4	2
	063R-22-4-SQ14		63	4	22	58	50	10.4	2
	063R-22-5-SQ14	•	63	5	22	58	50	10.4	2
084084	063R-22-6-SQ14	A	63	6	22	58	50	10.4	2
QMCM	066R-27-5-SQ14	A	66	5	27	58	50	10.4	2
	066R-27-6-SQ14		66	6	27	58	50	10.4	2
	080R-27-5-SQ14	•	80	5	27	70	60	12.4	2
	080R-27-6-SQ14	A	80	6	27	70	60	12.4	2
	100R-32-6-SQ14	•	100	6	32	78	70	14.4	2
	100R-32-8-SQ14	A	100	8	32	78	70	14.4	2

Verfügbare Wendeschneidplatten



SQMT-ML







Beschichtung Bezeichnung PC9540 UNC840 PC2510 PC3700 PC6100 PC5300 **UPC845** 140520R-ML 0 140520R-MF SQMT \blacktriangle ▲ • 140520R-MM \blacktriangle SQMW 140520

Verfügbare Aufnahmen

	Bezeichnung	DCON	Aufnahmen		
	050R-22-□-SQ12				
	052R-22-□-SQ12	00	DTCC FM000 CC		
HQMCM	063R-22-□-SQ12	22	BT□□-FMC22-□□		
	066R-22-□-SQ12				


	Bezeichnung	DCON	Aufnahmen
	066R-27-□-SQ12		DTCC FMC07 CC
номсм	080R-27-□-SQ12	27	BT□□-FMC27-□□
	100R-32-□-SQ12	32	BT□□-FMC32-□□

Spezifikation	Schraube	Schlüssel	
Ø52 - Ø100	FTGA0510-P	TW20-100	

HQMS-SQ12







(mm)

	Bezeichnung	Lager	DCX	CICT	DCON-MS	OAL	LH	Ар
	032R-2W32-150-SQ12		32	2	32	150	50	1.5
	032R-3W32-150-SQ12	A	32	3	32	150	50	1.5
HQMS	040R-3W32-150-SQ12		40	3	32	150	50	1.5
	040R-4W32-150-SQ12	A	40	4	32	150	50	1.5

Verfügbare Wendeschneidplatten









SQMT-ML

SQMT-MF

SQMT-MM


Beschichtung Bezeichnung PC2510 PC3700 PC6100 PC9540 PC5300 **UNC840 UPC845** 120516R-ML ▲ SQMT 120516R-MF \blacktriangle \blacktriangle \blacktriangle \blacktriangle 120516R-MM **SQMW** 120516

Spezifikation	Schraube	Schlüssel	
Ø32 - Ø40	FTKA0408	TW15S	

HQMS-SQ14







(mm)

	Bezeichnung	Lager	DCX	CICT	DCON-MS	OAL	LH	Ар
HQMS	032R-2W32-150-SQ14	A	32	2	32	150	50	2
	040R-2W32-150-SQ14		40	2	32	150	50	2
	040R-3W32-150-SQ14	A	40	3	32	150	50	2

Verfügbare Wendeschneidplatten









SOMT-ML

SQMT-MF


SQMT-MM

Beschichtung

Bezeichnung PC2510 PC3700 PC6100 PC9540 PC5300 UNC840 **UPC845** 140520R-ML ▲ 0 0 SQMT 140520R-MF 140520R-MM \blacktriangle SQMW 140520 \blacktriangle

Spezifikation	Schraube	Schlüssel	
Ø32 - Ø40	FTKA0408	TW15S	


Notizen



1 Für die sichere Zerspanung

- Durch die scharfe Schneidkante der Zerspanungswerkzeuge besteht die Gefahr von Schnittverletzungen. Bitte tragen Sie Handschuhe, wenn Sie Schneidplatten aus der Verpackung nehmen oder an der Maschine montieren.
- Durch eine hohe Lastbeaufschlagung des Werkzeugs können übermäßige Schneidkräfte auf das Werkzeug einwirken, die zu einem Bruch des Werkzeugs mit einer hohen Verletzungsgefahr
- führen können. Tragen Sie eine Schutzbrille oder verwenden Sie eine Schutzabdeckung.
- Ein zu lockeres Einspannen von Schneidplatten und Werkstücken kann dazu führen, dass sich eine Schneidplatte bei der Bearbeitung vom Werkzeug löst und Verletzungen verursacht.
- Während des Zerspanungsprozesses entstehende Späne sind heiß und scharf und können zu Brandund Schnittverletzungen führen.
- Zum Entfernen von Spänen stoppen Sie die Maschine, tragen Sie Handschuhe und verwenden Sie einen Metallhaken.
- Kühlmittel, das beim Schleifen eingesetzt wird, enthält metallische Schadstoffe, die Umweltprobleme verursachen können.
- Bei Bearbeitungsprozessen mit hohen Drehzahlen können sich Teile und Schneidplatten durch die Zentrifugalkraft lösen





Vertrieb:

Martin Isak
Zerspanungstechnik + Industriebedarf
Telefon 02361-2 76 42
Telefax 02361-2 76 72
info@werkzeuge-isak.de
www.werkzeuge-isak.de

20250305 TN118-DE-01